

## Бумага для сублимации Transfer KIT (пр-во Китай)



### **Параметры печати:**

- Для печати используйте струйные принтеры с системой СНПЧ, заправленную сублимационными чернилами.
- При печати используйте функцию "зеркальное изображение".

### **Параметры переноса изображения:**

- Температура пресса 190-200 градусов Цельсия.
- Время переноса от 10 до 200 секунд в зависимости от плотности и толщины носителя.
- Давление 5-7 атмосфер.